



Volkswagen

PRESSINFORMATION

Marcus Thomasfolk Kontaktperson
Informationschef
08 553 867 97 Telefon
070 35 896 57 Mobil
marcus.thomasfolk@volkswagen.se E-post
2016-09-01 Datum

Volkswagen återkallar gasdrivna modeller av årsmodell 2010 eller äldre

- Återkallelsen gäller gasdrivna versioner av Passat, Touran and Caddy
- Byte av gasbehållare krävs
- 6 200 bilar i Sverige berörs

Som en försiktighetsåtgärd utvidgar Volkswagen sin återkallelse av gasdrivna modeller. Den 6 juli i år återkallade Volkswagen sina Touran-modeller av årsmodell 2006-2009 för byte av gasbehållarna. Nu utvidgar alltså företaget återkallelsen att även gälla modellerna Caddy, Passat och Touran av årsmodell 2010 eller äldre. Anledningen är att det inte finns några garantier för att gastankarna kontrolleras (t.ex. med avseende på läckage eller korrosion) vid en bilbesiktning i de olika EU-länderna.

Gastankarna sitter placerade under golvet där de utsätts för yttre påverkan som kan förkorta deras livslängd. Gasbehållarna måste därför kontrolleras regelbundet i enlighet med Volkswagens servicescheman. Alla eventuellt korroderade gastankar kan i förekommande fall då bytas ut utan dröjsmål. Om inspektionen av gassystemet inte utförs, eller inte görs tillräckligt noggrant, kan eventuell korrosion på behållarna förbli oupptäckt.

Detta medför att det finns risk för att ett skadat ytterhölje i vissa av dessa bilar inte längre ger det korrosionsskydd som krävs. Fortlöpande korrosion leder till att väggens tjocklek hela tiden minskar. Om väggen blir för tunn, kan detta leda till att gastanken brister.

I Tyskland har kontroller (enligt ECE-standarderna) av hela gassystemet utförts vid den ordinarie kontrollbesiktningen av fordonet sedan i december 2014. Reglerna för vad den obligatoriska kontrollbesiktningen ska omfatta skiljer sig åt mellan olika länder dit bilarna exporteras. I Sverige ingår inte en sådan kontroll i samband med bilbesiktningen.

Ägare av de aktuella modellerna ombeds i ett brev som Volkswagen skickar ut att boka tid hos sin auktoriserade verkstad för byte av gastanken. I detta brev rekommenderas också alla berörda bilägare att som en försiktighetsåtgärd endast köra sina bilar i bensindriftsläget till dess arbetet utförts. I Sverige berörs cirka 6 200 bilar. Ytterligare 6 000 bilar har redan fått sina tankar inspekterade och utbytta i samband med en tidigare pågående serviceaktion. Dessa omfattas därför inte av den nya återkallningsaktionen.